

Calidad

Inspecciones con muestreo estadístico: la misma tabla con la que las cadenas grandes te aceptan o te rechazan un lote. Con esto te revisas tú primero.

FICHA
05-10

CUADERNO
Almacén y producción

DÓNDE
Guía de uso

1 Calidad

Inspecciones con muestreo estadístico: la misma tabla con la que las cadenas grandes te aceptan o te rechazan un lote. Con esto te revisas tú primero.

1. Toca «+» y captura «Modelo o artículo», «Piezas del lote» y «Maquillero».
2. Escoge el «Nivel de exigencia (AQL)»: 1.0 para cadena exigente, 2.5 para lo común en ropa, 4.0 para producto económico.
3. La app calcula sola las «Piezas a revisar» y el «Máximo de defectos aceptados». No cambies el tamaño de muestra a ojo.
4. En «Lo que encuentres» sube los contadores de «Críticos», «Mayores» y «Menores».
5. Guarda. En «Dónde se generan tus defectos» se ve en qué etapa se están produciendo, y en «Lotes» cómo va cada maquillero.

Sacar la muestra de las piezas de encima. Las de encima siempre son las buenas: hay que escogerlas al azar y de distintas cajas. Y un solo defecto crítico rechaza el lote completo.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.